

Lavoro lento ma progressivo. Il plastico è stato utilizzato per capire lo spazio e va bene aver fatto il soffitto (occhio agli errori!)
Vanno migliorati i trattamenti delle superfici (troppo grevi e poco grafiche).
Dovete rimettere mano a tutto il sistema di comunicazione e sulle vetrine sul lato di entrata.
Accelerate l'impegno valutazione da 13 a 14 punti

integrate vetrina e informazione

da rivedere l'immagine del muro

curate i supporti

ricordate come abbiamo detto di trattare la trabeazione: sezionata netta dal lato del muro e proiettata nei suoi componenti (architrave-fregio-coronamento) sul lato aperto.
Usate illustrazioni generiche (ma belle) da libri (segnatevi quali sono).

ricordate la finestra sbagliata e la forma a "bocca di lupo"

